


455D

www.ArmaSystem.com
09122004446
02166917423



FAAC

CONTROL BOARD 455 D

www.ArmaSystem.com




Fig. 1

۱. اخطار

- مهم : قبل از انجام هر عملی بر روی تجهیزات الکترونیکی (اتصال دادن ها ، تعمیرات) همیشه برق اصلی را قطع نماید.
- یک فیوز جهت حفاظت از نوسانات جریان سیستم نصب کنید. (فیوز 10A مینیاتوری)
 - کابل زمین(earth) را به ترمینال موجود روی کانکتور J3 اتصال دهید.
 - همیشه کابل های برق اصلی را از کابل های کنترل و ایمنی (کابل های فشار ضعیف) جدا کنید. (شاسی، گیرنده، فتوسل و غیره)
 - جهت جلوگیری از هر گونه نویز الکتریکی ، کابل های محافظ دار و یا پوشش دار جداگانه (کابل فویل دار) استفاده کنید. (با شیلد زمین شده)

۲. مشخصات فنی

منبع تغذیه	230 V ac (6%-10%) - 50 Hz
توان مجاز	10 W
ماکریم بار موتور	800W
ماکریم بار متعلقات	0.5 A
ماکریم بار قفل الکتریکی	15 VA
محدوده دمایی	-20 °C +55 °C
فیوز های حفاظتی	(رجوع به شکل ۱)
مناطق های تابعی	نیمه اتوماتیک/اتوماتیک/قطعات ایمنی انیمه اتوماتیک "stepped"/"stepped" قطعات ایمنی "stepped" اتوماتیک C dead man/B earth
زمان باز/بسته شدن	قابل برنامه ریزی (از 0 تا 120s)
زمان توقف	قابل برنامه ریزی (از 0 تا 4 min)
تاخیر لنگه بسته شدن	قابل برنامه ریزی (از 0 تا 4 min)
تاخیر لنگه باز شدن	(متواتند شامل نشود) 2s
نیروی رانش	قابل تنظیم روی ۵۰ لول برای هر موتور
ترمینال ورودی ها	باز/لنگه آزاد باز/توقف/لیمیت سوئیچ/قطعات حفاظتی باز شدن/قطعات حفاظتی بسته شدن/منبع تغذیه earth+
ترمینال خروجی ها	لامپ فلاش/موتورها/منبع 24v dc fail safe /24 v dc متعلقات انشانگر 12v ac قفل الکتریکی
تابع های قابل برنامه ریزی	منطقه زمان توقف نیروی رانش اگشتاور در رانش ابتدایی/تابخیر لنگه بسته شدن و باز شدن/اضریه برگشتی/اضریه وارد و بیش از هل دادن/انشانگر LED فلاش/اقفل الکتریکی/fail safe/منطقه قطعات ایمنی ادر خواست یدکی/تعیین زمان مانع و یا نقطه برخورد
تابع نموداری	تعیین work time ساده یا کامل، با و یا بدون لیمیت سوئیچ/ایا گیت کدر

3. LAYOUT AND COMPONENTS OF 455 D




Fig. 1

صفحه نمایشی	
J1	ترمینال ولتاژ پایین
J2	کانکتور دکدر / مینی دکدر / گیرنده RP
J3	ترمینال تغذیه 230 V
J4	ترمینال اتصال لامپ فلاشر و موتورها
J5	ترمینال قفل الکتریکی و نشانگر (LED)
J6	ترمینال گیت کدر و لیمیت سویچ
F1	فیوز ترانسفور ماتور و موتورها (F 5A)
F2	فیوز متعلقات و ولتاژ پایین (T 800mA)
F	" شاسی برنامه ریزی
-	" شاسی برنامه ریزی
+	" شاسی برنامه ریزی

4. ELECTRIC CONNECTIONS




Fig. 2

۴. اتصالات فتوسل ها و تجهیزات حفاظتی (چشمی ها)

قبل از نصب فتوسل ها و یا قطعات دیگر پیشنهاد می کنیم که نوع عملکرد را بر اساس محدوده ای حرکتی که باید حفاظت داد مشخص کنید. (شکل ۳)

* قطعات حفاظتی در زمان باز شدن در (opening)/ چشمی ها:

این قطعات تنها در زمان باز شدن (opening) در عمل کرده بینابراین، برای حفاظت محدوده ای باز شدن در و مواعظ ثابت (مانند دیوار) از برخورد و ایجاد ضربه مناسب می باشد.

* قطعات حفاظتی در زمان بسته شدن در (closing)/ چشمی ها:

این قطعات تنها در زمان بسته شدن در (closing) در عمل کرده بینابراین برای حفاظت محدوده ای بسته شدن در از خطر برخورد مناسب می باشد.

* قطعات حفاظتی در زمان باز / بسته شدن (opening/ closing):

این قطعات برای هر دو حالت جهت جلوگیری از برخورد مناسب می باشد.

استفاده از روش اتصال مانند شکل ۴ را برای حالتی که

هر سه نوع قطعات استفاده شدند پیشنهاد می کند و برای حالتی

که مانع ثابتی مانند دیوار وجود ندارد روش اتصال مانند شکل ۵

را پیشنهاد می کند.




Fig. 3

Connection of a pair of closing photocells, a pair of opening photocells and a pair of opening/closing photocells (recommended lay-out)




Fig. 4

Connection of a pair of closing photocells and a pair of opening/closing photocells (recommended lay-out)




Fig. 5

توجه: اگر دو یا چند جفت قطعه به طور مثال (چشم ها یا همان فتوسل ها) مانند آنچه در شکل ملاحظه می کنید استفاده شده است که تابع یکسانی دارند (opening or closing) باید آنها را با هم اتصال سری دهید. (مانند شکل ۱۲)

Connection of a closing safety device and an opening safety device

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A OPEN	B STP	CL FSW	OP FSW	-	-	-	-	+24V	-TX FSW	LOCK W.L.		

Fig. 6

Connection of no safety device

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A OPEN	B STP	CL FSW	OP FSW	-	-	-	-	+24V	-TX FSW	LOCK W.L.		

Fig. 7

Connection of two pairs of closing photocells

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A OPEN	B STP	CL FSW	OP FSW	-	-	-	-	+24V	-TX FSW	LOCK W.L.		




Fig. 11

Connection of 1 pair of opening photocells

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A OPEN	B STP	CL FSW	OP FSW	-	-	-	-	+24V	-TX FSW	LOCK W.L.		




Fig. 8

Connection of 1 pair of closing photocells

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A OPEN	B STP	CL FSW	OP FSW	-	-	-	-	+24V	-TX FSW	LOCK W.L.		




Fig. 9

Connection of 2 N.C. contacts in series
(e.g. Photocells, Stop)



Fig. 12

Connection of 2 N.O. contacts in parallel
(e.g. Open A, Open B)



Fig. 13

۴-۲. ترمینال J3 - منبع تغذیه (شکل ۲)

PE : اتصال زمین

N : تغذیه V 230 (نول)

L : تغذیه V 230 (فاز)

توجه : برای عملکرد درست سیستم برد را باید به زمین اتصال داد. یک فیوز مناسب نصب کنید.

۴-۳. ترمینال J4 - لامپ فلاش و موتور ها

اتصالات موتور ۱ M1 : COM / OP / CL

اتصالات موتور ۲ M2 : COM / OP / CL

M ۱ می تواند برای عملکرد تک لنگه به کار رود.

M ۲ نمی تواند برای عملکرد تک لنگه بکار رود.

LAMP : خروجی لامپ فلاش V 230 می باشد.

۴-۴. ترمینال J1 - متعلقات (شکل ۲)

"OPEN A - باز شدن کلی "

(N.O.) هر مولد پالسی (شلیسی - آشکار ساز) که با کنتاکت بسته شدن، باز شدن و یا بسته شدن هر دو لنگه را فرمان می دهد.

برای نصب چندین مولد پالسی باید آنها را به صورت (N.O.) موازی بست.

"OPEN B - باز شدن تک لنگه / بسته شدن (N.O.)

- کنتاکت توقف (N.C.) STP

هر قطعه ای (شاخصی به طور مثال) که بتواند با یک کنتاکت باز شدن حرکت در را متوقف کند.

برای نصب چندین قطعه باید آنها را به صورت (N.C.) سری بست. (شکل ۱۲)

توجه : اگر از هیچ قطعه ای استفاده نشود باید ترمینال STP را با "-" لوپ کنید. (JUMPER)

- CL FSW - کنتاکت قطعات حفاظتی بسته شدن - (N.C.) closing

E- این کنترل برد ها از محدوده حرکتی لنگه ، در مدت زمان بسته شدن حفاظت می کنند . در طول مدت بسته شدن به ازای منطق های

A-D- EP-AP-SP ، این قطعات حرکت لنگه های در را برعی گردانند و یا متوقف می کنند و زمانیکه آنها خلاص هستند حرکت

برگشتی دارند. (رجوع به برنامه ریزی پیشرفتی در بخش ۵-۲)

در طول چرخه بسته شدن در منطق های B و C ، اینتروپت ایجاد می گردد. آنها هرگز در طول مدت باز شدن عمل نمی کنند.

اگر این قطعات زمانیکه در باز است عمل کنند ، از بسته شدن لنگه جلوگیری می کنند.

توجه : اگر هیچ قطعه حفاظتی به کار نرفته باشد ، باید ترمینال CL و TX FSW لوپ شوند. (شکل ۷)

(JUMPER)

- OP FSW - کنتاکت قطعات حفاظتی باز شدن - (N.C.) opening

E- A- این کنترل برد ها از محدوده حرکتی لنگه ، در مدت زمان باز شدن حفاظت می کنند. در طول مدت باز شدن به ازای منطق های

D-EP- AP-SP ، این قطعات حرکت لنگه های در را برعی گردانند و یا متوقف می کنند و زمانیکه آنها خلاص هستند حرکت برگشتی

دارند. در طول چرخه باز شدن در منطق های B و C ، اینتروپت ایجاد می گردد. آنها هرگز در طول مدت بسته شدن عمل نمی کنند.

اگر این قطعات زمانیکه در بسته است عمل کنند ، از باز شدن لنگه جلوگیری می کنند.

توجه : اگر هیچ قطعه حفاظتی به کار نرفته باشد ، باید ترمینال OP و TX FSW لوپ شوند. (شکل ۷)

(JUMPER)

"- منفی تغذیه برای متعلقات

24 V dc "+" مثبت تغذیه برای متعلقات

مهم : ماکزیمم بار متعلقات 500mA است . جهت محاسبه مقادیر مجاز به دستور العمل مراجعه نمایید .

-TX FSW -منفی تغذیه فرستنده های نوری .

اگر از ترمینال برای اتصال تغذیه منفی فرستنده نوری استفاده کردید ، باید الزاماً تابع FAIL SAFE را نیز به کار ببرید . (رجوع به بر نامه

ریزی پیشرفتہ بخش ۵-۲)

اگر این تابع فعال گردد قبل از هر باز یا بسته شدن در، عملکرد فوتوسل ها چک می گردد .

۴-۵. ترمینال J5- قفل الکتریکی و نشانگر (شکل ۲)

W.L (LED)

در صورت نیاز یک نشانگر 24V dc با توان حداکثر 3W بین این ترمینال و 24V+ تغذیه قرار دهید .

جهت جلوگیری از عملکرد نادرست سیستم توان از حد تعیین شده تجاوز نکند .

قفل - تغذیه قفل الکتریکی

اگر لازم بود یک قفل الکتریکی 12V ac بین این ترمینال و 24V+ تغذیه قرار دهید .

۴-۶. کانکتور J2- اتصال به دکدر و مینی دکدر و RP

این کانکتور برای گیرنده های نام بردی به کار می رود (رجوع به ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷) . قطعات را با تجهیزات مناسب در جای خود قرار دهید .

هر گونه جای گذاری و برداشتی بعد از قطع تغذیه انجام گیرد .

۴-۷. ترمینال J6 - لیمیت سوئیچ ها و یا گیت کدرها

این ورودی ها برای اتصال باز شدن و یا بسته شدن لیمیت سوئیچ ها یی که مطابق نوع برنامه ریزی انجام شده ، فرمان STOP یا START لنگه را میدهدن ، طراحی شده است .

لیمیت سوئیچ های بکار نرفته باید لوپ گرددن . (اگر هیچ لیمیت سوئیچی اتصال نیافته باشد احتیاجی به JUMPER نمی باشد .)

گیت کدر ها نیز می توانند جهت تعیین موقعیت زاویه ای لنگه به کار روند و شامل موقعیت های کاهش سرعت و توقف وابسته به WORK TIME هستند .

لیمیت سوئیچ ها و گیت کدر ها همچنین می توانند به طور ترکیبی جهت STOP قبل از اینکه STOP مکانیکی عمل کند، به کار رود .

جهت سیم کشی رجوع به شکل های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

FCA1 - لیمیت سوئیچ باز شدن لنگه ۱

FCC1 - لیمیت سوئیچ بسته شدن لنگه ۱

FCA2 - لیمیت سوئیچ باز شدن لنگه ۲

FCC2 - لیمیت سوئیچ بسته شدن لنگه ۲

۵- برنامه ریزی (PROGRAMMING)

جهت برنامه ریزی سیستم شما باید وارد مد ”PROGRAMMING“ شوید .

برنامه ریزی به دو بخش تقسیم می گردد : BASIC و ADVANCED .

۱-۵. برنامه ریزی BASIC

برای ورود به مد PROGRAMMING, کلید F را فشار

دهید:

- اگر آن را فشار دهید (ونگه دارید), نمایشگر نام اولین تابع را نمایش می دهد.

- اگر کلید را رها کنید, نمایشگر مقدار تابع را که با کلید های + و - تعریف شده است نمایش می دهد.

- اگر F را مجددا بفشارید (ونگه دارید), نمایشگر تابع بعدی را نمایش می دهد.

- وقتی به آخرین تابع می رسید, جهت خارج شدن از برنامه F را بفشارید, و نمایشگر به وضعیت ورودی های نشان داده شده بر می گردد.

- جدول رو برو ترتیب تابع های موجود در برنامه ریزی اولیه را نشان می دهد:

: BASIC PROGRAMMING

۲-۵. برنامه ریزی ADVANCED

جهت دستیابی به این برنامه, کلید F را فشار دهید و در حین اینکه آن را نگه داشتید, کلید + را فشار دهید:

- اگر کلید + را رها کنید نمایشگر اولین تابع را نمایش می دهد

- اگر کلید F را رها کنید, نمایشگر مقدار تابعی را که با کلید های + و - تعریف می شود را نمایش می دهد:

- اگر کلید F را فشار دهید (ونگه دارید) نمایشگر نام تابع بعدی را نشان داده, و اگر آن را رها کنید مقداری که می

تواند

- با کلیدهای + و - نشان داده شود, و نمایش داده می شود.

- زمانیکه به آخرین تابع رسیدید, جهت خارج شدن از برنامه کلید F را فشار دهید, و نمایشگر به وضعیت ورودی های نشان داده شده برمیگردد.

- در جدول صفحه بعد تابع های موجود در برنامه ریزی ADVANCED به ترتیب نشان داده شده اند

BASIC PROGRAMMING

F

نمایشگر	تابع	تنظیمات
L D	E منطق های تابعی (رجوع به جدول 3/a-h) E = نیمه اتوماتیک A = اتوماتیک S = "SAFTY" EP = "NIEME STEPPED" AP = "STEPPED" SP = "SAFTY STEPPED" B = "NIEME AUTOMATIK" C = DEAD MAN	E
PA	Z زمان توقف تنها زمانیکه منطق اتوماتیک انتخاب شده باشد این زمان مؤثر است. قابل تنظیم از ۰ تا ۵۹ ثانیه با step ۱ ثانیه. متعاقباً نمایشگر به دقیقه با step ۱۰ ثانیه تغییر می کند. (با یک نقطه از هم جدا می شود) زمان از ۱۰ ثانیه تا ۴.۱ دقیقه قابل تنظیم می باشد. اگر نمایشگر ۲.۵ را نشان دهد, زمان توقف ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه است.	Z
F /	25 * نیروی لنگه ۱ رانش موتور ۱ تنظیم می شود. حداقل نیرو = ۱ حداکث نیرو (هیدرولیک) = ۵۰	25
F 2	25 * نیروی لنگه ۲ رانش موتور ۲ تنظیم می شود. حداقل نیرو = ۱ حداکث نیرو (هیدرولیک) =	25
C D	□ تأخیر بسته شدن لنگه ۱ تأخیر بسته شدن از لنگه ۱ با پذیرش لنگه دوم شروع می شود. قابل تنظیم از ۰ تا ۴.۱ دقیقه (رجوع به زمان توقف)	□
EL	تعریف زمان برای سیستم: (رجوع به 6.3) انتخاب بین تعیین "ساده" و "کامل" فعل می شود. "ساده" = اتوماتیک "کامل" = انتخاب دستی کاهش سرعت و نقاط توقف ۱ تعیین ساده	
/ ۱۷	خارج شدن از برنامه ریزی و برگشت به حالت های ورودی نمایشگر	

ADVANCED PROGRAMMING

نمایشگر	تابع	تنظیمات سیستم
b0	<p>حداکثر گشتاور در رانش ابتدایی:</p> <p>موتورها (نادیده گرفتن تنظیمات گشتاور) در شروع شدن حرکت، با ماکریم گشتاور عمل می کنند.</p> <p>مناسب برای لنگه های سنگین</p> <p>غیر فعال = NO فعال = Y</p>	□
c5	<p>آخرین برخورد در بسته شدن (closing) :</p> <p>موتورها در بیشترین سرعت برای ۱s فعال شده اند، جهت آسانتر قفل شدن قفل الکترویکی.</p> <p>غیر فعال = NO فعال = Y</p>	□
r5	<p>ضربه برگشتی :</p> <p>قبل از باز شدن، تا زمانیکه در بسته است، موتورها جهت بسته شدن در ۲s نیرو وارد می کنند.</p> <p>بنابراین خلاص شدن قفل الکترویکی آسانتر است.</p> <p>غیر فابل فعال = NO فعال = Y</p>	□
o d	<p>تأخیر باز شدن لنگه ۲ (2s) :</p> <p>تأخیر لنگه ۲ (دز باز شدن opening) فعال می شود. جلوگیری می کند از برخورد بین لنگه ها.</p> <p>غیر فابل فعال = NO فعال = Y</p>	□
f5	<p> تست ایمنی fail safe :</p> <p>اگر این تابع فعال گردد، ک تابع تست چشمی قبل از هر حرکت در فعال شده. اگر نتیجه تست خطا باشد (چشمی ها مشکل داشته باشد) در شروع به حرکت نمی کند.</p>	□
 PF	<p> فلاش زدن ابتدایی (5s) :</p> <p>لامپ فلاشر ۵s قبل از شروع حرکت فعال می شود.</p> <p>غیر فابل فعال = NO فعال = Y</p>	□
EL	<p> قفل الکترویکی روی لنگه ۲ :</p> <p>برای استفاده از قفل الکترویکی روی لنگه ۲ به جای لنگه ۱</p>	□
SP	<p> نشانگر (indicator) :</p> <p>اگر [] انتخاب شود، خروجی توابعی که استاندارد هستند (در باز شدن و توقف روشن می شوند، در بسته شدن فلاشر می زند، وقتی در بسته شد خاموش است)</p> <p>مشخصات متفاوت با زمان اضافی مقایسه شده با work time closing/opening (نرمال) مطابقت کرده</p> <p>وقتی خروجی می تواند به عنوان رله جهت برق دادن LED بکار رود.</p> <p>زمان از ۱ تا ۵۹ قابل تنظیم است با step ، ۱s ، و از ۴.1 تا ۱.0 دقیقه در ۰.۱s .</p> <p>4.1 تا ۱ = خروجی زمان داده شده = از ۱ تا ۴.1</p>	□
Ph	<p> برگشت چشمی بسته شدن در خلاصی:</p> <p>این تابع را در صورتیکه می خواهید چشمی بسته شدن، حرکت را متوقف کند و به وضعیت خلاصی برگرداند فعال کنید. تنظیم خود دستگاه برگشت سریع می باشد.</p> <p>غیر فابل فعال = NO فعال = Y</p>	□
Ad	<p> تابع A.D.M.A.P :</p> <p>اگر این تابع فعال گردد ، قطعات ایمنی در روش استاندارد فرانسه NFP 25/362 عمل می کنند.</p> <p>غیر قابل فعال = NO فعال = Y</p>	□
AS	<p> آلام بازدید دوره ای (ترکیب با تابع بعدی):</p> <p>اگر فعال شود، در انتهای شمارش (قابل تنظیم با تابع بعدی "سیکل برنامه ریزی" Cycle programming) به ازای هر پالس open ، ۸s زودتر فلاش می زند (job request). می تواند جهت برنامه زمانی تغییرات کاری مفید باشد.</p>	□
HC	<p> سیکل های برنامه ریزی (Cycle programming) :</p> <p>برای تنظیم کردن شمارش پایین رونده سیکلهای عملکرد سیستم. قابل تنظیم (تا ۱۰۰۰) از ۰ تا ۹۹ هزار مقدار نمایش داده شده به عنوان سیکل قابل اجرا تغییر می کند. این تابع چک کاربرد، برد با استفاده (آلام بازدید دوره ای) به کار می رود.</p>	□

E C	حساسیت ضد ضربه Anti crushing وقتی گیت کدر استفاده گردد، حساسیت Anti crushing کنترل می شود. پایین = Y بالا = NO	۱۷
	وقتی بدون گیت کدر و لیمیت سوئیچ عمل کند و اگر برگشت اتفاق افتاد و لنگه به انتهای نقطه خود نرسد می توانید اینتابع را جهت افزایش Work time فعال کنید. غیر فعال = NO فعال = Y	
/ ۱۷	خارج شدن از برنامه ریزی و برگشت به حالت های ورودی نمایشگر	

توجه: تعریف پارامترهای برنامه ریزی با سرعت تعریف شده ای انجام می شود، با این وجود که ذخیره حافظه تعریف شده، تنها زمانیکه از برنامه ریزی خارج می شوید و به حالتهای اولیه درب بر می گردید اتفاق می افتد. اگر قبل از برگشت به حالتهای اولیه تجهیزات خاموش گردند، همه تعریف و تنظیمات از بین خواهد رفت.


جهت بازگشت مجدد به تنظیمات خود دستگاه Default برنامه ریزی ۳ شاسی F, -, + را هم زمان فشار داده و به مدت 5s نگهداری

۶. راه اندازی (start up)

۶-۱. چک کردن LED

برد دارای دو عدد نمایشگر دیجیتالی می باشد. خارج از مد برنامه ریزی، این نمایشگر وضعیت ورودی ها را نشان می دهد. شکل شماره ۱۶ سگمنت ها را دقیقاً مطابق با ورودی ها نشان می دهد (که آنها را LED می نامیم).

LEDs	LIGHTED	OFF
OP_A	Command-activated	Comando inattivo
OP_B	Command activated	Comando inattivo
STOP	Command inactive	Command activated
FSWCL	Safety devices disengaged	Safety devices engaged
FSWOP	Safety devices disengaged	Safety devices engaged
FCA1 (if used)	Limit-switch free	Limit-switch engaged
FCC1 (if used)	Limit-switch free	Limit-switch engaged
FCC2 (if used)	Limit-switch free	Limit-switch engaged
FCA2 (if used)	Limit-switch free	Limit-switch engaged



جدول زیر وضعیت LED ها در ارتباط با وضعیت ورودیها نشان می دهد.

به نکات زیر دقت کنید :

کن tact بسته شدن LED lighted =

کن tact باز LED off =

وضعیت LED ها را بر طبق جدول چک کنید.

توجه :

وضعیت LED ها زمانیکه در بسته باشد و از سیستم استفاده نکرده در جدول توسط قسمت هایی که پر رنگ شده نشان داده شده است.

۶-۲. چک کردن نیرو و جهت جرخش

- (۱) تابع های برد D 455 را بر اساس نیاز مطابق با بخش ۵، برنامه ریزی نمایید.
- (۲) برق را قطع کنید.
- (۳) عملگرها را آزاد کنید و در را به طور دستی تا نقطه‌ی میانی زاویه باز شدن حرکت دهید.
- (۴) عملگرها را قفل کنید.
- (۵) فرمان باز شدن (OPENING) را روی وزودی OPEN A فرستاده (شکل ۲) و اینکه فرمان، لنگه‌های در را باز کرده است یا نه، را چک کنید.

توجه: اگر اولین پالس OPEN A در را بست، برق را قطع کنید فازهای موتور الکتریکی را تغییر دهید (سیم‌های قهوه‌ای و سیاه) روی ترمینال 455 D.

۷. تنظیمات برق موتور را چک کنید و در صورت نیاز آن را تعریف کنید. (رجوع به بخش ۵-۱)

- توجه: اگر عملگرها هیدرولیک را به کار می‌برید، نیرو باید روی بالاترین سطح تنظیم گردد (۵۰).
- (۸) حرکت لنگه را متوقف کنید توسط فرمان STOP.
- (۹) عملگرها را آزاد کنید، لنگه‌ها را بسته و عملگرها را قفل کنید.

۸-۳. شناساندن (تعیین) عملکرد زمان‌ها:

اخطار: در طول مدت روش تعیین، قطعات ایمنی غیرفعال بوده! بنابراین، در زمان طرح ریزی این عمل، از هر حرکتی در محدوده حرکتی لنگه باید اجتناب نمود.

زمان باز / بسته شدن مطابق با اینکه آیا لیمیت سوئیچ و یا گیت کدر استفاده شده است بوسیله روش شناساندن که تغییرات کمی دارد تعریف می‌گردد.

۹-۳-۱. تعیین زمانی نرمال (بدون لیمیت سوئیچ و یا گیت کدر) می‌تواند از دو طریق اجرا گردد:

- روش شناساندن ساده (بدون کاهش سرعت):

چک کنید اگر لنگه‌ها بسته شده‌اند و وارد "TIME LEARNING" شده و تابع "BASIC PROGRAMMING" را انتخاب کنید و شاسی + را برای ۱ ثانیه فشار دهید: نمایشگر شروع به چشمک زدن کرده و لنگه‌ها حرکت باز شدن را آغاز می‌کنند. به محض رسیدن لنگه‌ها به نقطه کن tact باز شدن، پالس OPEN A را جهت توقف حرکت، بدھید (با شاسی و یا ریموت کنترل): لنگه‌ها می‌ایستند و چشمک زدن نمایشگر متوقف می‌شود. شاسی را جهت خروج از برنامه و ذخیره شدن بزنید. روش به اتمام رسیده و در آماده عمل می‌باشد.

روش شناساندن کامل (با کاهش سرعت):

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، وارد "BASIC PROGRAMMING" شده و تابع TIME LEARNING را انتخاب کنید و شاسی + برای ۳ ثانیه را فشار دهید : نمایشگر شروع به چشمک زدن کرده و لنگه ۱ حرکت باز شدن را آغاز می کند. تابع های زیر می توانند با پالس های OPEN فرمان داده شوند (با شاسی و یا ریموت کنترل) :

1° OPEN	- کاهش سرعت در باز شدن لنگه ۱
2° OPEN	- لنگه ۱ متوقف می شود و لنگه ۲ حرکت باز شدن را آغاز می کند
3° OPEN	- کاهش سرعت در باز شدن لنگه ۲
4° OPEN	- لنگه ۲ می ایستد و حرکت بسته شدن را آغاز می کند
5° OPEN	- کاهش سرعت در بسته شدن لنگه ۲
6° OPEN	- لنگه ۲ می ایستد و لنگه ۱ حرکت بسته شدن را آغاز می کند
7° OPEN	- کاهش سرعت در بسته شدن لنگه ۱
8° OPEN	- لنگه ۱ می ایستد در بسته شدن

نمایشگر از چشمک زدن می ایستد : شاسی را جهت خروج از برنامه و ذخیره کردن فشار دهید .

روش به اتمام رسیده و در آماده عمل می باشد .

توجه :

- اگر شما در صدد رفع کاهش سرعت در مراحل اصلی هستید ، باید تا رسیدن در حد STOP صبر کنید و در پالس پی در بی باز شدن (برای یک ثانیه) را فراهم کنید .

- اگر تنها یک لنگه موجود باشد ، ترتیبات نباید هرگز تحت تاثیر قرار گیرد . زمانیکه لنگه باز شدنش به اتمام رسید ، ۵ پالس OPEN را تا شروع بسته شدن بدھید و سپس به عملیات نرمال باز گردید

۶-۳-۲. تعیین با لیمیت سوئیچ

این بخش در طی دو مرحله می تواند انجام گیرد:

- شناساندن ساده (بدون کاهش سرعت)

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید تابع TIME LEARNING را انتخاب کنید و شاسی + را ۱ ثانیه فشار دهید : نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند و لنگه حرکت باز شدن را آغاز می کند. زمانیکه لیمیت سوئیچ فعال گردد، موتورها اتوماتیک متوقف می شوند، اما یک پالس OPEN باید تا پایان سیکل ارسال گردد (با شاسی و یا ریموت کنترل)

چشمک زدن نمایشگر به اتمام رسیده : شاسی F را جهت خارج شدن از برنامه و ذخیره کردن فشار دهید .
روش به پایان رسیده و در آماده عمل کردن است .

شناساندن کامل (با کاهش سرعت) :

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید و تابع TIME LEARNING را انتخاب کنید و شاسی + را برای بیشتر از ۳ ثانیه فشار دهید : نمایشگر شروع به چشمک زدن می کنند و لنگه ۱ حرکت باز شدن را آغاز می کند. سرعت لنگه ها به طور اتوماتیک کاهش می یابد در زمانیکه به لیمیت سوئیچ ها می رسند ، بنابراین با پالس OPEN محدوده STOP می باشد .

کاهش سرعت در باز شدن لنگه 1 - FCA 1

لنگه 1 متوقف می شود و لنگه 2 حرکت باز شدن را آغاز می کند - 1° OPEN

کاهش سرعت در باز شدن لنگه 2 - FCA2

لنگه 2 باز شدن متوقف می شود و فوراً حرکت بسته شدن آغاز می گردد - 2° OPEN

کاهش سرعت در بسته لنگه 2 - FCC2

لنگه 2 بسته شدن متوقف می شود و لنگه 1 حرکت بسته شدن را آغاز می کند - 3° OPEN

کاهش سرعت در بسته شدن لنگه 1 - FCC1

لنگه 1 بسته شدن متوقف می شود - 4° OPEN

چشمک زدن نمایشگر متوقف می شود : شاسی را برای خروج از برنامه و ذخیره آن بزنید

روش به اتمام رسیده و در آماده عمل می باشد.

توجه : * اگر شما در صدد رفع کاهش سرعت در برخی مراحل هستید ، باید یک پالس 1 ثانیه ای از لیمیت سوئیچ را فراهم کنید .

* اگر برخی از لیمیت سوئیچ ها نصب نشده باشند کاهش سرعت مطابق با پالس OPEN شروع می گردد . (جایگزین لیمیت سوئیچ)

* اگر تنها یک لنگه موجود باشد ترتیبات هرگز نباید تحت تاثیر قرار گیرند .. زمانیکه باز شدن لنگه به اتمام رسید ، ۵ پالس OPEN

تا شروع بسته شدن ارسال کنید و سپس به عملیات نرمال باز گردید .

٦-٣-٦. تعیین زمان ها با گیت کدر

تعیین با گیت کدر به دو روش متفاوت انجام می گیرد

شناساندن تاده (با کاهش سرعت) :

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید و تابع TIME LEARNING را انتخاب

کنید و شاسی + را برای بیشتر از ۱ ثانیه فشار دهید : نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند و لنگه 1 حرکت باز شدن را آغاز می کند .

حرکت به طور اتوماتیک متوقف می شود زمانیکه باز شدن به حد توقف رسیده و چشمک زدن نمایشگر به پایان می رسد .

شاسی F را برای خروج از سیستم و ذخیره برنامه فشار دهید .

روش به پایان رسیده و در آماده عمل می باشد با به کارگیری کاهش سرعت .

- شناساندن کامل (با کاهش سرعت) :

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید و تابع TIME LEARNING را انتخاب

کنید و شاسی + را برای بیشتر از ۳ ثانیه فشار دهید : نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند و لنگه 1 حرکت باز شدن را آغاز می کند .

تابع های زیر می توانند با پالس های OPEN A فرمان داده شوند (با شاسی و یا ریموت کنترل) :

کاهش سرعت در باز شدن لنگه 1 -

لنگه 2 حرکت باز شدن را آغاز می کند -

کاهش سرعت در باز شدن لنگه 2 -

لنگه حرکت بسته شدن را آغاز می کند -

کاهش سرعت در بسته شدن لنگه 2 -

لنگه 1 حرکت بسته شدن را آغاز می کند -

کاهش سرعت در بسته شدن لنگه 1 -

انتهای تعیین زمانی -

1° OPEN

2° OPEN

3° OPEN

4° OPEN

5° OPEN

6° OPEN

7° OPEN

8° OPEN

چشمک زدن نمایشگر متوقف می شود : شاسی را برای خروج از برنامه و ذخیره آن بزنید . روش به اتمام رسیده و در آماده عمل می باشد .
توجه : پالس کاهش سرعت باید کمی زودتر از حد STOP فراهم گردد جهت جلوگیری از رسیدن لنگه با حداکثر سرعتی که می تواند داشته باشد . (با امکان رسیدن به یک مانع)

اگر تنها یک لنگه موجود باشد ترتیبات هرگز نباید تحت تاثیر قرار گیرند .. زمانیکه باز شدن لنگه به اتمام رسید ، ۵ پالس OPEN تا شروع بسته شدن ارسال کنید و سپس به عملیات نرمال باز گردید .

۴-۳-۶ . تعیین زمان با گیت کدر + لیمیت سوئیچ

تعیین با گیت کدر + لیمیت سوئیچ به دو روش متفاوت می تواند انجام گیرد :

- تعیین ساده (بدون کاهش سرعت) :

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید و تابع TIME LEARNING را انتخاب کنید و شاسی + را برای بیشتر از ۱ ثانیه فشار دهید : نمایشکر شروع به چشمک زدن می کنند و لنگه ۱ حرکت باز شدن را آغاز می کند . زمانیکه باز شدن به لیمیت سوئیچ ها می رسد ، موتورها اتوماتیک متوقف می شوند . چشمک زدن نمایشگر متوقف می شود . شاسی F را جهت خروج و ذخیره برنامه فشار دهید . روش به پایان رسیده و در آماده عمل می باشد . گیت کدر تنها به عنوان سنسور مانع به کار می رود .

تعیین کامل (با کاهش سرعت) :

چک کنید که لنگه ها بسته باشند ، به "BASIC PROGRAMMING" وارد شوید و تابع TIME LEARNING را انتخاب کنید و شاسی + را برای بیشتر از ۳ ثانیه فشار دهید : نمایشکر شروع به چشمک زدن می کنند و لنگه ۱ حرکت باز شدن را آغاز می کند . لنگه ها به طور اتوماتیک آهسته به سمت لیمیت سوئیچ حرکت کرده و شما می توانید با پالس های OPEN تابع های زیر را فرمان دهید . (با ریموت کنترل و یا شاسی)

کاهش سرعت در باز شدن لنگه ۲ - FCA 1

لنگه ۱ متوقف می شود و لنگه ۲ حرکت باز شدن را آغاز می کند - ۱° OPEN

کاهش سرعت در باز شدن لنگه ۲ - FCA2

لنگه ۲ باز شدنش متوقف می شود و فوراً حرکت بسته شدنش آغاز می گردد - ۲° OPEN

کاهش سرعت در بسته لنگه ۲ - FCC2

لنگه ۲ بسته شدنش متوقف می شود و لنگه ۱ حرکت بسته شدن را آغاز می کند - ۳° OPEN

کاهش سرعت ، در بسته شدن لنگه ۱ - FCC1

لنگه ۱ بسته شدنش متوقف می شود - ۴° OPEN

چشمک زدن نمایشگر متوقف می شود : شاسی را برای خروج از برنامه و ذخیره آن بزنید .

روش به اتمام رسیده و در آماده عمل می باشد .

- اگر برخی از لیمیت سوئیچ ها نصب نشده باشند کاهش سرعت مطابق با پالس OPEN شروع می گردد . (جاگزین لیمیت سوئیچ)
- اگر تنها یک لنگه موجود باشد ترتیبات هرگز نباید تحت تاثیر قرار گیرند .. زمانیکه باز شدن لنگه به اتمام رسید ، ۵ پالس OPEN تا شروع بسته شدن ارسال کنید و سپس به عملیات نرمال باز گردید .

۷. تست سیستم اتوماتیک

زمانیکه برنامه ریزی "PROGRAMMING" به پایان رسید، عملکرد صحیح سیستم را چک کنید و مهمنترین چیز، چک کردن عملکرد صحیح قطعات حفاظتی و تنظیم مناسب نیرو می باشد.

جدول 3/a

منطق "E"	پالس ها						
موقعیت در	OPEN A	OPEN B	STOP	قطعات ایمنی باز شدن	قطعات ایمنی بسته شدن	قطعه OP/CL	قطعه ایمنی حفاظت لبه
بسته	لنگه را باز می کند	لنگه را باز می کند		بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر	بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر (غيرفعال)
باز	لنگه را فورا می بندد (3) (re - close)			بی تاثیر (اگردر حال باز OPEN A شدن باشد غيرفعال)	بی تاثیر	بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر (غيرفعال)
بسته شدن	لنگه را فورا باز می کند (re - open)		عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر (ذخیره می کند) 5-2	رجوع به پاراگراف 5-2 و به OPEN باز می گردد	ففل میکندو خلاص برای OPEN به 2برمیگردد	ففل میکندو خلاص برای CLOSE به 2برمیگردد
باز شدن	عملکرد را متوقف می کند (3)			بی تاثیر CLOSE برمی گردد	بی تاثیر	ففل میکندو خلاص و بازشدن ادامه می دهد	ففل میکندو خلاص برای CLOSE به 2برمیگردد
قفل	لنگه را می بندد (با در گیری قطعه ایمنی در پالس دوم باز می کند)		بی تاثیر (غيرفعال)		بی تاثیر	بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر (غيرفعال)

جدول 3/b

منطق "A"	پالس ها						
موقعیت در	OPEN A	OPEN B	STOP	قطعات ایمنی باز شدن	قطعات ایمنی بسته شدن	قطعه OP/CL	قطعه ایمنی حفاظت لبه
بسته	لنگه را باز می کند و بعد از زمان توقف توقف می بندد (1)	لنگه را باز می کند کند و بعد از زمان توقف می بندد (1)		بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر	بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر (غيرفعال)
باز و مکث	زمان توقف دوباره بار گذاری می گردد (1) (3)		عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر (اگردر حال باز OPEN A شدن باشد زمان گذاری می گردد غيرفعال شده)	عملکرد دوباره زمان مکث	زمان توقف بار گذاری می گردد غيرفعال open)	زمان توقف بار گذاری می گردد غيرفعال open)
بسته شدن	لنگه را فورا باز می کند (1)			بی تاثیر (ذخیره می کند) 5-2	رجوع به پاراگراف 5-2	ففل میکندو خلاص و به OPEN باز می گردد	ففل میکندو خلاص در OPEN به 2برمیگردد
باز شدن	بدون تاثیر (1) (3)			بی تاثیر CLOSE برمی گردد	بی تاثیر	ففل میکندو خلاص و بازشدن ادامه می دهد	ففل میکندو خلاص در CLOSE به 2برمیگردد
قفل	لنگه را می بندد (3)		بی تاثیر (غيرفعال)		بی تاثیر	بی تاثیر (غيرفعال)	بی تاثیر (غيرفعال)

جدول 3/c

منطق "S"	پالس ها							قطعه ایمنی - محافظ لبه
موقعیت در	OPEN A	OPEN B	STOP	قطعات ایمنی باز شدن	قطعات ایمنی بسته شدن	OP/CL	قطعه ایمنی	
بسته	لنگه را باز می کند و بعد از زمان توقف می بندد (۱)	تک لنگه را باز می کند و بعد از زمان توقف می بندد (۱)		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	زمان توقفبارگذاری میگردد(Open) (1) فعال
باز و مکث	لنگه را فوراً می بندد (۳) (re - close)			عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر باشد OPEN A باز غیر فعال شده)	عملکرد دوباره زمان مکث (۳) open غیر فعال	قطع میکندوخلاص و به OPEN باز می گردد	در خلاصی بعد از "5" می بندد(Open) فعال (2)
بسته شدن	لنگه را فوراً باز می کند (re - open)				بی تاثیر	- ۵	قطع میکندوخلاص و به OPEN باز می گردد	برopen به 2"(2)
باز شدن	لنگه را فوراً می بندد (۳) re - close				بی تاثیر به close بر می گردد		قطع میکندوخلاص و بازشدن ادامه میدهد	برclose به 2"(2)
قفل	لنگه را می بندد (۳)			بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	زمان توقفبارگذاری میگردد(Open) (1) فعال

3/e .

جدول 3/d

منطق "AP"	پالس ها							قطع ایمنی - محافظ لبه
موقعیت در	OPEN A	OPEN B	STOP	قطعات ایمنی باز شدن	قطعات ایمنی بسته شدن	OP/CL	قطعه ایمنی	
بسته	لنگه را باز می کند و بعد از زمان توقف می بندد (۱)	تک لنگه را باز می کند و بعد از زمان توقف می بندد (۱)		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	زمان توقفبارگذاری میگردد(Open) (1) فعال
باز و مکث	عملکرد را متوقف می کند (۳)			عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر باشد OPEN A باز غیر فعال (۳) open غیر فعال	عملکرد دوباره زمان مکث (۳) open غیر فعال	عملکرد دوباره زمان مکث (open غیر فعال)	زمان توقفبارگذاری میگردد(Open) (1) فعال
بسته شدن	لنگه را فوراً باز می کند (re - open)				بی تاثیر ذخیره OPEN میکند	- ۵,۲	قطع میکندوخلاص و به OPEN باز می گردد	برای OPEN به 2"(2)
باز شدن	عملکرد را متوقف می کند (۳)				بی تاثیر به CLOSE بر می گردد		قطع میکندوخلاص و بازشدن ادامه میدهد	برای CLOSE به 2"(2)
قفل	لنگه را می بندد (با در گیری قطعه ایمنی در پالس دوم باز می کند) (۳)			بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN غیر فعال)	زمان توقفبارگذاری میگردد(Open) (1) فعال

”SP“ منطق		پالس ها						
موقعیت در		OPEN A	OPEN B	STOP	قطعات اینمنی باز شدن	قطعات اینمنی بسته شدن	OP/CL قطعه	
بسته		لنگه را بعد از زمان مکث باز و بسته می کند (۱)	تک لنگه را بعد از زمان مکث باز و بسته می کند.		بی تاثیر (OPEN) غیر فعال	بی تاثیر	بی تاثیر (OPEN) غیر فعال	
باز و مکث		عملکرد را متوقف می کند (۳)		عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر (اگردر حال باشند OPEN A) غیر فعال	زمان توقف باز شدن بارگذاری میگردد open غیر فعال	خلاص و باز میشه بعد از ۵ ثانیه (open) غیر فعال	زمان توقفبارگذاری میگردد (open) غیر فعال (۱)
بسته شدن		لنگه را فوراً باز می کند (re-open)			بی تاثیر (ذخیره OPEN میکند)	رجوع به پاراگراف ۵.۲	قفل میکندو خلاص و به OPEN باز می گردد	OPEN به در ”بر میگردد (۲)
باش شدن		عملکرد را متوقف می کند (۳)			بی تاثیر (CLOSE بر می گردد)	بی تاثیر (open) ذخیره می کند	قفل میکندو خلاص و بازشدن آدامه میدهد	به در ”بر CLOSE یگردد (۲)
قفل		عملکرد را متوقف می کند (۳)		بی تاثیر (غيرفعال OPEN)	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN) غير فعال	

”B“ منطق		پالس ها						
موقعیت در		Open-A (opening)	Open-B (closing)	STOP	قطعات اینمنی باز شدن	قطعات اینمنی بسته شدن	OP/CL قطعه	
بسته		لنگه را باز می کند	بی تاثیر		بی تاثیر (OPEN A) غیر فعال	بی تاثیر	بی تاثیر (OPEN A) غیر فعال	
باز		بی تاثیر	لنگه را می بندد	بی تاثیر (open B) غیر فعال	بی تاثیر	بی تاثیر (Open B) غیر فعال	بی تاثیر (Open B) غیر فعال	بی تاثیر (openA/B) غیر فعال (۱)
بسته شدن		به open برمی گردد	بی تاثیر	عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر (ذخیره OPEN B میکند)	توقف عملکرد (open B) غیر فعال	عملکرد را متوقف می کند open A/B (غير فعال)	به OPEN برای ”بر میگردد (۲)
باش شدن		بی تاثیر	بی تاثیر		open	توقف عملکرد (open A) غیر فعال	open A/B (غير فعال)	به CLOSE برای ”بر میگردد (۲)
قفل		لنگه را باز می کند	لنگه را می بندد	بی تاثیر (openA/B) غیر فعال	بی تاثیر (open A) غیر فعال	بی تاثیر (open B) غیر فعال	بی تاثیر (OPEN) غیر فعال	

منطق "C"		بالس ها						
موقعیت در	Open-A (opening)	Open-B (closing)	STOP	قطعات ایمنی باز شدن	قطعات ایمنی بسنده شدن	قطعه OP/CL		
بسنده	لنگه را باز می کند	بی تاثیر open A (غیر فعال)	بی تاثیر (OPEN A) غیر فعال		بی تاثیر	بی تاثیر (OPEN A) غیر فعال		
باز	بی تاثیر غیر open B (فعال)	لنگه را می بندد	open A/B	بی تاثیر open B (غیر فعال)	بی تاثیر Open B غیر فعال	بی تاثیر Open B غیر فعال	بی تاثیر open A/B (فعال)	
بسنده شدن	عملکرد را متوقف می کند	/	عملکرد را متوقف می کند	بی تاثیر	توقف عملکرد (open غیر فعال) B	عملکرد را متوقف می کند open A/B غیر فعال	به OPEN برای برمیگردد (۲)	
باز شدن	/	عملکرد را متوقف می کند		بی تاثیر open غیر فعال A	بی تاثیر			