



دفترچه راهنمای

Automation For Swing Gates
J4 model



www.t.me/JabanGroup

[JabanGroup](#)

www.JabanGroup.com





صفحه


عنوان

۱	ایمنی هنگام کار
۱	نمای نصب شده جک
۲	متعلقات داخل کارتون
۳	روش نصب
۴	روش نصب
۵	طریقه‌ی خلاص کردن جک
۵	بستن درب در موقع خرابی چشم
۶	بررسی مدار فرمان و سیم بندی
۷	کد دهی ریموت کنترل
۸	نمودار تنظیمات
۹	جدول پارامترها
۱۰	مد اسباب کشی
۱۰	ابعاد کلی دستگاه
۱۱	مشخصات فنی
۱۲	نمای انفجاری


۱. ایمنی هنگام کار

قبل از شروع نصب ابتدا باید موارد ایمنی را به صورت کامل رعایت کرد و حتما برای نصب از نیروی با تجربه و متخصص استفاده نمایید و همچنین استفاده از دستکش کار ، ماسک جوشکاری و همچنین مراقبت در هنگام برش کاری و نیز جلوگیری از نصب متعلقات جک در محیط های قابل اشتغال خودداری کنید و از دسترسی اطفال و افراد ناتوان و سالخورده در موقع نصب جدا خودداری کنید


۲. نمای نصب شده جک




۳. متعلقات داخل کارتون




۲ عدد پایه جلو




۲ عدد پایه عقب




۲ عدد بازوی محرک



۲ عدد پیم عقب



۲ عدد پیم جلو




۱ عدد جعبه کنترل



۲ عدد ریموت



۱ عدد فلاشر



۲ عدد چشمی



۲ عدد کلید خلاص کن





۱ عدد دفترچه راهنمای

۴. روش نصب


پس از پیدا کردن محل مناسب نصب جک ها ابتدا از ۲ عدد ناوданی ۸ به اندازه تقریبا ۲۰ سانتی متر برای جوشکاری در زیر محل پایه جک استفاده کنیم طبق اندازه هایی که در شکل ۱ داده شده پایه ها را به صورت تراز و صاف به روی ناوданی جوش می دهیم

$$A = 14\text{cm} \quad B = 19\text{cm}$$




در مرحله‌ی بعد شما باید کورس جک را تا انتهای داخل ببرید حال بازو را توسط پیم به برآکت عقب متصل کنید سپس پایه‌ی جلوی جک را با پیم به جک وصل کنید حال درب را تا زاویه مناسب که معمولاً ۹۰ درجه می باشد باز کنید

سپس درب ها باز کرده و جوشکاری پایه های جلو را در این حالت انجام می دهیم که پس از نصب درب ها بیش از زاویه ی دلخواه باز نشود . همانگونه که در شکل پایین ملاحظه می کنید در هنگام باز شدن کامل کورس جک ها تمام می شود . امکان دارد در برخی از شرایط مانع این کورس جک ها را کاملا جمع کرده و در حالت باز جوش دهیم در این موارد از نصب استپر بر روی زمین استفاده می کنیم که در شکل زیر پایه هایی که با علامت B مشخص شده اند نمایانگر استپرها هستند برای حفاظت بیشتر در موقع نصب جک توصیه می شود که از قفل برقی نیز استفاده کنید .



۵. طریقه‌ی خلاص کردن جک


در موقع قطع برق یا ایجاد هرگونه مشکلی می‌توان جک‌ها را به حالت دستی باز و بسته کرد برای این منظور مطابق شکل زیر ابتدا کلید را در داخل قفل کرده و ۹۰ درجه می‌چرخانیم و دسته‌ی خلاص کن را به سمت بیرون می‌کشیم برای برگرداندن به حالت اولیه همین موارد را به صورت بر عکس انجام می‌دهیم



۶. بستن اضطراری (در موقع خرابی چشم)

برای بستن درب هنگامیکه سنسور چشمی باز باشد یکی از دکمه‌های ریموت را ۳ ثانیه نگه دارید تا پیغام photo از صفحه نمایش پاک شود سپس ۳۰ ثانیه فرصت دارید تا بازدن مجدد دکمه ریموت درب را بیندید

۷. بررسی مدار فرمان و سیم بندی



دکمه ها

ورود به منو اصلی	A
انتخاب منو / حرکت داخل منو به سمت پایین	B
اضافه کردن پارامتر / تحریک دستی	C
کم کردن پارامتر / تنظیم اتوماتیک	D
حرکت داخل منو به سمت بالا / کد دادن ریموت	Back\Learn

فیوز ها

فیوز ۶ آمپر	F1
فیوز ۳ آمپر	F2
فیوز ۳ آمپر	F3

ترمینال ها

تفذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۱
تفذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۲
تحریک سنسور چشمی	۳
مشترک	۴
تحریک دستی دولنگه	۵
تحریک دستی تک لنگه	۶
قفل برقی ۱۲ ولت	۷-۸
موتور ۲ (لنگه زیری)	۹-۱۰-۱۱
خازن موتور ۲	۱۲-۱۳
خازن موتور ۱	۱۵-۱۴
موتور ۱ (لنگه رویی)	۱۶-۱۷-۱۸
رله پارکینگ	۲۰-۱۹
فلاشر ۲۲۰ ولت	۲۱-۲۲
ورودی برق ۲۲۰ ولت	۲۳-۲۴
آنلن هوایی	۲۵-۲۶

۸. کد دهی ریموت کنترل

به ۲ روش می توان ریموت کنترل را کد دهی کرد :

۱- روش کد دهی سریع


با فشردن ۳ ثانیه دکمه LEARN و نوشه شدن عبارت remote wait بر روی صفحه LCD به مدت ۲ ثانیه دکمه شماره ۱ ریموت کنترل را فشار داده تا ریموت به صورت ۳ کanal کد بگیرد .

۲- روش کد دهی از طریق منو

با دو بار زدن روی دکمه A و ورود به منوی رادیو و ۱ بار زدن روی دکمه B و ورود به منوی LEARN و با زدن دکمه C :

- الف) گزینه‌ی F یا همان کد دادن ریموت ۳ کanal
- ب) گزینه‌ی A کد دادن دو لنگه
- ج) گزینه‌ی B کد دادن تک لنگه
- د) گزینه‌ی C فرمان رله پارکینگ

۹. نمودار تنظیمات



راهنمای نصب جک برقی جاپان


۱۰. جدول پارامتر ها

پارامتر	توضیحات	واحد	مینیمم	ماکزیمم	پیش فرض
Open 1	زمان باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	61	20
Open 2	زمان باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	61	20
Close 1	زمان بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	21	20
Close 2	زمان بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	21	20
Opslow 1	زمان آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	21	5
Opslow 2	زمان آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	21	5
Clslow 1	زمان آهسته بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	21	5
Clslow 2	زمان آهسته بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	21	5
Clsoft 1	زمان استارت آهسته بسته شدن درب ۱	ثانیه	۰	21	0
Clsoft 2	زمان استارت آهسته بسته شدن درب ۲	ثانیه	۰	21	0
Opsoft 1	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	۰	21	0
Opsoft 2	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	۰	21	0
N1slow	تنظیم دور آهسته درب ۱		۱	4	1
N2slow	تنظیم دور آهسته درب ۲		۱	4	1
Stopslow	توقف قبل از دور آهسته	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Openfoto	فعال شدن چشم در حالت باز شدن درب	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Backclos	کاهش فشار روی بازو پس از بسته شدن	ثانیه	۰	10	0
Stepbystep	تنظیم نحوه ای عمل کردن ریموت	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Autoclos	بسته شدن خودکار	۶X ثانیه	۰	199	60
Fastclos	بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم		۰	30	0
Opendly	تاخیر در باز شدن درب	ثانیه	۰	10	3
Closdly	تاخیر در بسته شدن درب	ثانیه	۰	99	6
One door	درب تک لنگه	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Val ped	کسر زمان تک لنگه		۰	21	0
Endpress	فشار نهایی بسته شدن		۰	6	0
Presopen	فشار ابتدایی باز شدن	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Opnstop	قطع فرمان توقف در باز شدن	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Flasher	انتخاب فلاشر	فعال / غیرفعال	enable	disable	enable
Rel park	زمان رله پارکینگ	۶X ثانیه	۱	120	0
Save	ذخیره پارامترها				

۱۱. مد اسباب کشی

در این حالت وضعیت بسته شدن اتوماتیک موقتا غیرفعال می شود برای این منظور بعد از باز شدن درب ها فلاشر به مدت ۵ ثانیه ثابت می ماند در همین مدت ، شما فرصت دارید با زدن دکمه ریموت بسته شدن اتوماتیک را غیرفعال کنید


۱۲. ابعاد کلی دستگاه



۱۳. مشخصات فنی

J4 model	واحد اندازه گیری	مشخصات
220	V	منبع تغذیه
300	W	قدرت موتور
1/2 - 1/7	A	جریان اسمی (آمپر)
135 °C	°C	حفظه گرمایی
-35°C _ +80°C	°C	دماهی کار
8	μF	ظرفیت خازن (میکروفاراد)
آلومینیوم با رنگ پلی استر		ساختار
400	mm	گورس پیشنهادی
"28	sec	زمان گورس
4,00	mt	حداکثر طول هر لنگه
900	g/min	دور موتور
3000	N	ماکزیمم نیروی رانش
دائم کار		بازوی محرکه
8	Kg	وزن بازو
400	Kg	قابلیت باز کردن هر لنگه
120°	degree	ماکزیمم زاویه باز شو

۱۴. نمای انفجاری



پیچ بلند	۲۳
پیچ کوتاه	۲۴
گلنده	۲۵
بلبرینگ	۲۶
پوسته موتور	۲۷
پین	۲۸
ماردون	۲۹
واشر	۳۰

مهره ماردونی	۱۲
میله ماردونی	۱۳
واشر های پلاستیکی	۱۴
لوله آلومینیوم	۱۵
بوش پلاستیکی	۱۶
گردگیر	۱۷
مهره انتهای لوله	۱۸
جای نصب پین	۱۹
ارینگ	۲۰
شفت و بلبرینگ	۲۱
پین خاردار	۲۲

قفل خلاص کن	۱
دربوش پلاستیکی قفل	۲
جای قفل	۳
ارینگ	۴
پوسته بالایی جک	۵
خار	۶
پوسته زیرین جک	۷
چرخ دنده مخروطی	۸
روتور	۹
استاتور	۱۰
لوله	۱۱