


CE




IS43 Rev.05 15/03/2017

## H70/200AC

راهنمای مدار کنترل جکهای پارکینگی راجر



# نقشه برد و نحوه سیم بندی:




L	فاز ورودی	-۱
N	نول ورودی	-۲
	اتصال زمین	-۳
موتور شماره ۱		
Ap1	جهت باز شو	-۴
CM1	سیم مشترک	-۵
CH1	جهت بسته شده	-۶
موتور شماره ۲		
AP2	جهت باز شو	-۷
CM2	سیم مشترک	-۸
CH2	جهت بسته شده	-۹
۱۲ و ۱۳	- فلاشر	
۱۴ و ۱۵	- ورودی آنتن	
۱۶	- تغذیه انکدرموتور (+5V)	
۱۷	- سیگنال موتور ۱	
۱۸	- سیگنال موتور ۲	
۱۹	- پایه مشترک ورودی و خروجی ولتاژ پایین (COM)	
۲۰	- ورودی میکروسویچ بازشو موتور ۱ (NC) FCA1	
۲۱	- ورودی میکروسویچ بازشو موتور ۱ (NC) FCA1	
۲۲	- ورودی میکروسویچ بازشو موتور ۲ (NC) FCA2	
۲۳	- ورودی میکروسویچ بازشو موتور ۲ (NC) FCA2	
۲۴	- COM مشترک ورودی و خروجی ولتاژ پایین	
۲۷	- AP کلید فرمان باز شو (NO)	
۲۸	- CH کلید فرمان بسته شو (NO)	
۲۹	- P/P کلید فرمان مرحله ای (NO)	
۳۰	- PED کلید فرمان نیمه باز شو (NO)	
۳۱	- CAM سیم مشترک برای ورودی ها و خروجی های ولتاژ پایین	
۳۲-۳۳-۳۶	- برای نصب فتوسل	
۳۷-۳۸-۴۱-۴۰-۳۹	- خانه های باید پل شوند	
۴۶-۴۷	- قفل برقی	

## 1 توصیف محصول

برد کنترل درب با 1 یا 2 موتور آستینکرون تک فاز 230 ولت ac یا 115 ولت ac در مدل H70/200AC/115V (H70/200AC/115V) برای کنترل درب هاست. در موارد نصب برای درب های دو لنگه، از موتورهای مشابه در هر لنگه درب استفاده کنید. تنظیمات سرعت باز و بسته شدن در نظر گرفته شده است. در هر نسب تنظیم مخصوص در هر نصب مخصوص در هر نصب تنظیم کنید. مطمئن شوید که لنگه های درب بطور صحیح روی هم قرار می گیرند.

## 2 کارکرد دکمه ها و نمایشگر




دکمه	شرح
بالا	پارامتر بعدی
پایین	پارامتر قبلی
+	افزایش مقدار پارامتر
-	کاهش مقدار پارامتر
برنامه	مسیر برنامه
آزمایش	فعال کردن حالت آزمایش (تست)

دکمه بالا / پایین برای نمایش دادن پارامترهایی که می خواهید تغییر دهید استفاده می شود.  
 دکمه + و - برای تغییر مقدار پارامتر استفاده می شود. مقدار مورد نظر شروع به چشمک زدن می کند.  
 برای اینکه مقدار پارامتر را تغییر کنید کلید + یا - را فشار دهید و نگه دارید تا سریع تغییر کند.  
 برای ذخیره مقدار جدید، چند ثانیه صبر کنید یا با زدن کلیدهای بالا یا پایین به پارامتر دیگری بروید. نمایشگر سریع تر چشمک می زند که این حالت نشان دهنده ذخیره شدن مقدار جدید است.  
 پارامترها تنها زمانی می توانند تغییر کنند که موتورها کار نکنند. اما پارامترها هر زمانی می توانند مشاهده شوند.


## 3 حالتهای کاری نمایشگر

### حالات نمایش پارامتر

مقدار پارامتر اولیه (ساده)



پارامتر پیشرفت



مقدار پارامتر


برای رفتن از حالت اولیه به حالت پیشرفتة :

- کلید بالا و پایین را با هم به مدت 4 ثانیه فشارداده و نگه دارید.
- اولین پارامتر در حالت پیشرفتة روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

حالت اولیه



حالت پیشرفت



برای برگشت به حالت اولیه همین پروسه را دوباره تکرار کنید. یعنی کلید بالا و پایین را به مدت 4 ثانیه با هم فشار داده و نگه دارید.


**وضعیت فرمان:**

نشانگرهای وضعیت فرمان روی نمایشگر (سگمنت‌های AP: باز. PP: حالت پله ای. CH: بسته. PED: باز شدن جزئی. ORO: ساعت عادی خاموش هستند. آنها زمانی که فرمانی دریافت شود روشن می‌شوند. (برای مثال وقتیکه فرمان حالت پله ای دریافت شود، سگمنت PP روشن می‌شود.)


**وضعیت دستگاه ایمنی:**

نشانگرهای وضعیت دستگاه ایمنی (COS1/COS2, FT1/FT2, ENC1/ENC2, FCA1/FCA2). میکروسوچ های باز شدن درب. حسگر لبه. FCA1/FCA2: میکروسوچ های باز شدن درب.

**وضعیت فرمان:**



**وضعیت دستگاه ایمنی**




FCC1/FCC2: میکروسوچ های بسته شدن درب. ENC1/ENC2: اینکوادر، توقف) در حالت عادی روشن هستند. اگر یک نشانگر خاموش باشد به این معنی است که دستگاه مربوطه در حالت هشدار است و یا اینکه آن دستگاه وصل نیست. و اگر یک نشانگر در حالت چشمک زن است به این معنی است که دستگاه مربوطه با یک پارامتر خاص غیرفعال شده است.

**• حالت آزمایش**


حال آزمایش برای آزمایش فعل بودن دستورها و دستگاه های ایمنی با تأیید دیداری استفاده می شود. برای فعالسازی حالت آزمایش، در زمان استراحت سیستم درب اتوماتیک، دکمه آزمایش را فشار دهید. اگر درب حرکت کرد فشار دادن دکمه آزمایش آن را متوقف می کند. فشار مجدد دکمه آزمایش حالت آزمایش را فعال می سازد. در این حالت چراغ فلاش شروع به چشمک زدن می کند و LED مربوط به درب باز (open) هر یک ثانیه روشن می شود که با هر بار روشن شدن یک حالت فرمان و یا یک حالت ایمنی را فعال می کند. بدین صورت تمامی فرمان ها و سنسورها بررسی می شوند.

وضعیت سیگنال های فرمان در سمت چپ صفحه نمایش به مدت 5 ثانیه نمایش داده می شود، فقط زمانی که سیگنال فرمان بعدی فعال شود (AP,CH,PP,PE,OR). به عنوان مثال اگر فرمان باز شدن درب فعل شود، حروف AP بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.



وضعیت دستگاه ایمنی / ورودی در سمت راست نمایشگر نشان داده می شود. شماره ترمینال در ارتباط با دستگاه ایمنی در حالت هشدار چشمک می زند. زمانی که درب کاملا باز یا کاملا بسته است، FA یا FC روی نمایشگر نشان داده می شود که نشان دهنده این امر است که درب به، میکروسوچ مربوط به باز شدن درب FA، یا میکروسوچ مربوط به بسته شدن درب FC، رسیده است.

مثال: اگر کلید STOP فشار داده شود عدد 41 در نمایشگر سمت راست چشمک خواهد زد.



00	هیچ دستگاه ایمنی در وضعیت فعال نیست و یا هیچ میکروسوچی فعال نشده است
41	کلید STOP فشرده شده است
39	لبه ایمنی COS1 فعال شده است
38	لبه ایمنی COS2 فعال شده است.
37	فتولس FT1 فعال شده است
36	فتولس FT2 فعال شده است
FE	بیش از 3 میکروسوچ فعال شده است
FA	درب کاملا باز است یعنی میکروسوچ بار فعال شده است
FC	درب کاملا بسته است یعنی میکروسوچ بسته فعال شده است
F1	میکروسوچ درب 1 ایراد دارد
F2	میکروسوچ درب 2 ایراد دارد
20	میکروسوچ مربوط به باز شدن موتور 1 فعال شده است
21	میکروسوچ مربوط به بسته شدن موتور 1 فعال شده است
22	میکروسوچ مربوط به باز شدن موتور 2 فعال شده است
23	میکروسوچ مربوط به بسته شدن موتور 2 فعال شده است

**نکته:** اگر یک یا چند اتصال باز باشد، درب باز یا بسته نخواهد شد. البته این امر در مورد فرمان میکروسوئیج صدق نمی کند، یعنی هر چند در نمایشگر نشان داده می شود اما از عملکرد نرم افزار جلوگیری نمی کند.


اگر بیشتر از یک دستگاه اینمی در وضعیت هشدار باش، زمانیکه مشکل مربوط به دستگاه اول حل شود هشدار دستگاه بعدی نشان داده می شود. هرگونه وضعیت های هشدار اضافی به صورت دیجیتال نمایش داده می شود.

دکمه آزمایش را مجددا فشار دهید تا از حالت آزمایش خارج شوید.

پس از 10 ثانیه که هیچ ورودی دریافت نشود، نمایشگر به حالت نمایش وضعیت دستگاه اینمی و فرمان برمی گردد.


حالت انتظار

این حالت زمانی فعال می‌شود که طی 30 دقیقه هیچ فرمانی دریافت نشود. چراغ LED تغذیه به کندي چشمک می‌زند. یکی از کلیدهای بالا، پایین، مشبک یا منفی را فشار دهید تا واحد کنترل دوباره فعال شود.



#### 4- خودمسیریابی بدون استفاده از میکروسونیچ های مکانیکی و مغناطیسی و بدون استفاده از اینکوادر

هشدار: قبل از شروع پروسه خودمسیریابی، پارامترهای 11 و 12، تنظیمات مدت کاهش سرعت را انجام دهید.



کلید برنامه را فشار داده و 4 ثانیه نگه دارید، AP روی نمایشگر نشان داده می شود.

کلید برنامه را دوباره فشار دهید.

موتور 1 با سرعت کم شروع به باز شدن می کند. AP روی نمایشگر نشان داده می شود.

پس از گذشت مدت تأخیر تنظیم شده در پارامتر 25 (مدار پیش فرض تأخیر 3 ثانیه است) موتور 2 شروع به حرکت باز شدن می کند.

AP 2 به مدت 2 ثانیه روی نمایشگر نشان داده می شود، و سپس بلافارسله با 1 AP جایگزین می شود.

وقتی که موتور 1 به ترمز مکانیکی موقعيت باز رسید، 3 تا 4 ثانیه منتظر بمانید و دکمه برنامه را فشار دهید. AP روی نمایشگر ظاهر می شود.

وقتی که موتور 2 به ترمز مکانیکی موقعيت باز رسید، 3 تا 4 ثانیه منتظر بمانید و سپس دکمه برنامه را فشار دهید. AP به مدت 2 ثانیه روی نمایشگر چشمک می زند.

پس از این وقفه 2 ثانیهای، موتور 2 بطور خودکار بسته می شود. پیغام 2 CH روی نمایشگر ظاهر می شود.

پس از طی مدت تأخیر مورد نیاز دکمه برنامه را فشار دهید(با پارامتر 26 بطور خودکار تنظیم کنید). موتور 1 شروع به بستن می کند. پیغام

CH 1 به مدت 2 ثانیه روی نمایشگر ظاهر می شود و سپس فوراً با 2 CH جایگزین می شود.

وقتی موتور 2 به ترمز مکانیکی موقعيت بسته رسید، 3 تا 4 ثانیه منتظر بمانید و دکمه برنامه را فشار دهید. 1 CH روی نمایشگر ظاهر می شود.

وقتی که موتور 1 به ترمز مکانیکی رسید 3 تا 4 ثانیه منتظر بمانید و سپس دکمه برنامه را فشار دهید.

اگر پرسه مسیریابی با موقعيت کامل شود، نمایشگر وارد مد نمایش وضعیت دستگاه ایمنی و فرمان می شود.


اگر پیغام زیر روی نمایشگر نمایان شد، پرسه مسیریابی را تکرار کنید:

AP PE: خطای مسیریابی. دکمه آزمایش را فشار دهید تا خطا پاک شود، و دستگاه ایمنی در وضعیت هشدار را چک کنید.

## 5 منوی پارامترها در حالت ساده (منوی اولیه)

پارامتر

مقدار پارامتر



واحد کنترل به صورت پیش فرض در حالت ساده قرار دارد و برای اینکه به حالت پیشرفته تبدیل شود توضیحات در فصل 11 آمده است.

انتخاب تعداد موتور وصل شده	0-02
موتور 1	01
موتور 2	02

بسته شدن اتوماتیک بعداز توقف (از زمانی که درب کاملاً باز می شود).

غیرفعال 00

01

02

از 1 تا 15 مرتبه بعد از اینکه فتوسل تحریک شود درب در حالت بسته شدن قرار می گیرد و اگر از این تعداد بیشتر شود درب در حالت باز باقی می ماند.

99

درب به صورت نامحدود در حالت بسته شدن قرار می گیرد.

1-00

تنظیم زمان اتوماتیک بسته شدن زمانی که درب کاملاً باز شد زمان اتوماتیک بسته شدن، شروع به شمارش می کند و به مقدار تعیین شده که رسید شروع به بسته شدن می کند و اگر فتوسل تحریک شود عملیات بسته شدن قطع می گردد.

2-30

00

تنظیم زمان از 0 تا 90 ثانیه 00-90

92-99

تنظیم زمان از 2 تا 9 دقیقه

	<b>اتوماتیک بسته شدن بعداز قطع و وصل برق</b>	<b>3- 00</b>
	غیر فعال . زمانی که برق قطع و وصل شود درب به صورت اتوماتیک بسته نمی شود.	00
	فعال . دراین حالت اگر برق قطع و وصل شود درب بعد از 5 ثانیه شروع به بسته شدن می کند در این حالت فلاشر به حالت اخطرار روشن می شود.	01
	<b>تنظیم تاخیر موتور 1</b>	<b>4- 05</b>
	در حین بسته شدن ، موتور اول بعد از مدت تعیین شده بعد از موتور دوم شروع به حرکت می نماید.	00
	غیر فعال	00
	فعال. از 0 تا 60 ثانیه برای تاخیر	01-60
	<b>فلاشر زدن قبل از حرکت درب</b>	<b>5- 00</b>
	غیر فعال . فقط در زمان باز و بسته شدن فلاشر فعال می شود.	00
	فلاشر اخطرار از 1 تا 10 ثانیه قبل از انجام هر حرکتی زده می شود.	01-10
	قبل از بسته شدن درب 5 ثانیه فلاشر زده می شود.	99
	<b>انتخاب حالت پله ای (pp)</b>	<b>6- 00</b>
	باز - stop - stop - باز - stop - بسته	00
	عملکرد همزمان : بعد از تنظیم زمان اتوماتیک بسته شدن ، درب باز و بسته می شود.	01
	تایمر اتوماتیک بسته شدن با دریافت دستور جدید از حالت پله ای بازیابی می شود.	02
	فرمان حالت پله ای تا زمانی که درب در حال باز شدن است نادیده گرفته می شود و به درب اجازه می دهد که کاملا باز شود و از بسته شدن درب جلوگیری می کند تا زمانی که لازم باشد. اگر اتوماتیک بسته شدن غیر فعال باشد (1-00) عملکرد همزمان به صورت اتوماتیک حرکت بسته شدن را انجام می دهد (1-01).	03
	عملکرد همزمان : بعد از تنظیم زمان اتوماتیک بسته شدن ، درب باز و بسته می شود.	04
	تایمر اتوماتیک بسته شدن با دریافت دستور جدید از حالت پله ای بازیابی نمی شود.	05
	فرمان حالت پله ای تا زمانی که درب در حال باز شدن است نادیده گرفته می شود و به درب اجازه می دهد که کاملا باز شود و از بسته شدن درب جلوگیری می کند تا زمانی که لازم باشد. اگر اتوماتیک بسته شدن غیر فعال باشد (1-00) عملکرد همزمان به صورت اتوماتیک حرکت بسته شدن را انجام می دهد (1-01).	06
	باز- بسته - باز - بسته	03
	باز- بسته - stop - باز	04
	<b>تنظیم فرکانس فلاشر زنی</b>	<b>7- 00</b>
	به صورت پیش فرض کارخانه	00
	فلاشر کند	01
	هنگام باز شدن فلاشر کند زده می شود و هنگام بسته شدن فلاشرسریع زده می شود.	02
	<b>فعال سازی میکرو سوئیچ</b>	<b>8- 00</b>
	برای تنظیم این قسمت برق 220 ولت را قطع کنید و چند ثانیه صبر کنید تا صفحه نمایش خاموش شود سپس دوباره برق را وصل نموده و این قسمت را تنظیم نمایید.	00
	میکرو سوئیچ نصب نیست	01
	میکرو سوئیچ باز و بسته نصب است	02
	فقط میکرو سوئیچ باز نصب است	02

9-06

01-08

= حداکثر قدرت 1 ..... 8 = حداکثر قدرت

تنظیم قدرت موتور در هنگام باز و بسته شدن موتور  
برای تنظیم این قسمت برق 220 ولت را قطع کنید و چند ثانیه صبر کنید تا صفحه نمایش خاموش شود  
سپس دوباره برق را وصل نموده و این قسمت را تنظیم نمایید.

### فعال کردن خروجی قفل الکترکی

A-00

غير فعال

00

فعال از زمان 1 تا 4 ثانیه

01-04

### تنظیم اینکودر

b-00

اگر اینکودر وصل نشده باشد زمان پیش فرض واحد کنترل را مدنظر قرار دهید.  
برای تنظیم این قسمت برق 220 ولت را قطع کنید و چند ثانیه صبر کنید تا صفحه نمایش خاموش شود  
سپس دوباره برق را وصل نموده و این قسمت را تنظیم نمایید.

اینکودر وصل نیست

00

اینکودر نوری وصل است (8پالس)

01

اینکودر مغناطیسی وصل است (1پالس). فقط در بردهای سری E20 اینکودر مغناطیسی استفاده می شود.

02

## 6 وضعیت ورودی ها وایمنی (حالت آزمایش)

اگر دستورات درست انجام نشد یا ایرادی در سنسورها بود دکمه تست را فشار دهید و جدول زیر را بررسی کنید.

### تصحیح فیزیکی

### عمل توسط نرم افزار

### عمل ممکن

### نشانگر


اتصال کانکتور STOP را به COM وصل کنید.	-	اتصال STOP باز است.	88 41
اتصال کانکتور COS1 را به COM وصل کنید.	پارامتر 00 73 را تنظیم کنید	سنسور لبه COS1 وصل نیست.	88 39
اتصال کانکتور COS2 را به COM وصل کنید.	پارامتر 00 74 را تنظیم کنید	سنسور لبه COS2 وصل نیست.	88 38
اتصال کانکتور FT1 را به COM وصل کنید.	پارامتر 00,5100 50 را تنظیم کنید	فتول FT1 وصل نیست.	88 37
اتصال کانکتور FT2 را به COM وصل کنید.	پارامتر 00,5400 5300 را تنظیم کنید	فتول FT2 وصل نیست.	88 36
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	حداقل 3 میکروسوئیچ وصل نیست.	88 FE
-	-	هر دو در بحال سوئیچ باز هستند.	88 FA
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ باز وصل نیست.	88 FC
-	-	هر دو در بحال سوئیچ بسته هستند.	88 F1
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ بسته وصل نیست.	88 F2
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ لنگه 1 وصل نیست.	88 F3
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ لنگه 2 وصل نیست.	88 F4

اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ باز لنگه 1 وصل نیست.	BB 20
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ بسته لنگه 1 وصل نیست.	BB 21
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ باز لنگه 2 وصل نیست.	BB 22
اتصال میکروسوئیچ ها را بررسی کنید.	-	میکروسوئیچ بسته لنگه 2 وصل نیست.	BB 23
اتصال COM , PP را بررسی کنید.	-	اگر دستوری بی اختیار صورت بگیرد	PP 00
اتصال CH,COM را بررسی کنید.	-	امکان اتصال نرمایی اوین (NO)	CH 00
اتصال AP,COM را بررسی کنید.	-	وجود دارد یا کلید ها صحیح	AP 00
اتصال COM , PED را بررسی کنید.	-	وصل نیستند .	PE 00
اتصال ORO,COM را بررسی کنید.	-	ساعت تایмер ممکن است درست نباشد.	OR 00

دکمه آزمایش را فشار دهید تا از حالت آزمایش خارج شوید.

## 7 هشدارها و نواقص یا عیب ها

ایراد	هشدار	علت ممکن	عمل کرد
درب باز و بسته نمی شود.	LED	برق قطع است.	کابل برق را بررسی کنید.
کنید	LED	فیوز سوخته است.	فیوز را تعویض کنید.
	= مثال		
	15 EE		پارامترها را صحیح تنظیم و ذخیره
	21 EE	تنظیم پارامتر ها ایراد دارد.	
	24 AC		
دستورها کامل انجام نمی شود.	AP BE	فیوز F2 معیوب است.	تعویض فیوز F2 انجام شود.
		ممکن است دکمه آزمایش زده شده باشد.	پروسه برنامه را تکرار کنید.
		وسایل ایمنی تحریک شده باشند.	دکمه آزمایش را فشار دهید و ایراد را بیابید.
ریموت در فاصله کم عمل می کند یا کار نمی کند.	فلام	برد با صفحه فلزی بسته شده.	از آتن استفاده کنید.
فلاشر کار نمی کند.		باطری ریموت خراب است.	سیم کشی را تعویض کنید.
		یا لامپ سوخته یا سیم قطع است.	سیم کشی و لامپ را بررسی کنید.
لامپ نشان دهنده باز کار نمی کند.		لامپ سوخته یا سیم قطع است.	سیم کشی و لامپ را بررسی کنید.
درب عملکرد صحیح ندارد.		دو سیم از ترمینال xyz یا yzx بکشید.	سیم های موتور درست وصل نیست.



# ROGER TECHNOLOGY

**ROGER<sup>®</sup>**  
**TECHNOLOGY**  
AUTOMAZIONI EVOLUTE

**ROGER TECHNOLOGY**

Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA  
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024  
[info@rogertechnology.com](mailto:info@rogertechnology.com) • [www.rogertechnology.com](http://www.rogertechnology.com)