





صنایع مهر الکترونیک سهیا

دفترچه راهنمای مدار فرمان مدل 1 SPCO 1



۱۲ ماه ضمانت
۱ سال خدمات پس از فروش

www.sohaelecteronic.com



طريقه کد دادن به ريموت ها

دکمه (A) مرکز را ۲ بار فشار دهيد تا گزينه RADIO در LCD نمایان شود. سپس دکمه (B) مرکز را ۱ بار فشار دهيد تا گزينه L2 (LEARN) نمایان شود. اين گزينه برای کددادن ريموت ها برای هر دولنگه درب می باشد. سپس دکمه (A) ريموت را ۱ ثانية فشار داده LED قرمز روشن شده و علامت? نمایان می شود. در صورت تاييد دکمه (C) مرکز را ۱ ثانية فشار دهيد. گزينه OK روی LCD نمایان میشود و رله تقدیم می کند. کد ريموت خوانده می شود. اگر ريموت تكراري باشد روی REPEAT علامت LCD نمایان می شود.

برای کد دادن درب نفر رو (تك لنگه) مراحل بالا را روی گزینه L1 (LEARN) تكرار کنید و دکمه (B) ريموت را انتخاب کنید.

طريقه پاک کردن کل ريموت ها از مرکز

ابتدا دکمه (A) مرکز را ۲ بار فشار بدھيد. دکمه (B) مرکز را ۳ بار فشار دهيد تا روی LCD گزينه YES-NO ERASE نمایان شود. دکمه (C) مرکز که به معنای YES می باشد را يكبار فشار دهيد. روی LCD مراحل ERASING تا 100% تكميل می گردد و رله تقدیم می کند. کل ريموت ها از حافظه پاک می شود.

باز گرداندن کل تنظيمات به کارخانه

ابتدا دکمه (A) مرکز را ۳ مرتبه فشار دهيد تا گزينه FAC-RES روی LCD نمایان شود. سپس دکمه (C) مرکز را ۱ ثانية فشار دهيد، شروع به پاک کردن حافظه می کند. در پایان صدای تقدیم می شود. (فقط کل برنامه ریست میشود. بجز ريموت ها)

توجه « LED قرمز رنگ بالا جهت نشان دادن ذخیره ريموت ها می باشد.

۱) اگر ريموت با فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز کد دهي نشده باشد و دکمه ريموت را فشار دهيد LED شروع به چشمک زدن می کند. به معنای تاييد فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز می باشد. در صورتی که به ريموت کد داده شده باشد LED يك چشمک می زند. به معنای اينكه ريموت کد داده شده.

جهت برنامه ریزی به مرکز بصورت دستی به زیر منوها مراجعه کنید.

زیر منوها

محدوده عملکرد	تنظیمات تارکده
---------------	----------------

منو ۳	۱۲ زیر منو
-------	------------

0-99	21 سیستم در حالت عادی این گزینه را نشان می دهد.
------	---

0-99	زمان کار کلی بلار شدن موتور (N1) (درب لکه اول) با سرعت اولیه
------	--

0-99	زمان کار کلی بسته شدن موتور (C1) (درب لکه اول) با سرعت اولیه
------	--

0-99	زمان کار کلی بسته شدن موتور (C2) (درب لکه دوم) با سرعت اولیه
------	--

2-10	توان موتورها در خیز کار سرعت کاهش یافته (از مر.). هرچه عدد کنترل از ۱۰ شود قدرت کنترل ضعیف نرم می شود.
------	--

0-19	زمان سرعت کاهش یافته موتور (N1) (درب لکه اول) را تعیین می کند. (آخر)
------	--

0-19	زمان سرعت کاهش یافته موتور (N2) (درب لکه دوم) را تعیین می کند. (آخر)
------	--

0-19	زمان سرعت کاهش یافته موتور (C1) (درب لکه اول) را تعیین می کند. (آخر)
------	--

0-19	زمان سرعت کاهش یافته موتور (C2) (درب لکه دوم) را تعیین می کند. (آخر)
------	--

1-99	زمان لازم جهت بلارساندن درب ها قبل از بسته شدن اتوماتیک. (در صورت که مرکز در حالت آنوماتیک باشد)
------	--

Y/N	برای مقال و غیر مقال کردن درب نظر در (یقه اول)
-----	--

MehrSoha

N1: 21 OPEN L2

N2: 21 CLOSE L1

C2: 21 CLOSE L2

C1: 21 POWER BR

R1: 5 OPEN BR1

R2: 5 OPEN BR2

B1: 5 CLOSE BR

B2: 5 CLOSE BR

TP: 3 AUTO CL

EN 1L

0 0-1-2-3-4-5

زمان فشردن بیش از کارکرد معمولی موتوروها که در درت اول (N1) وارد می شود.

TC: 0
END PWR

3 0-99

اختلاف زمان بین لکه اول و لکه دوم در موقع بسته شدن چها می باشد.

TS: 3
OP DELAY

3 0-99

اختلاف زمان بین لکه اول و لکه دوم در موقع بسته شدن چها می باشد.

SA: 3
CL DELAY

0 0-20

این گزینه برای بینتر بسته شدن درب با دور نیم تایمه تنظیم می شود که به گزینه C1 اضافه می شود.

P2: NO
END LOW 2

0 0-20

این گزینه برای بینتر بسته شدن درب با دور نیم تایمه تنظیم می شود که به گزینه C2 اضافه می شود.

P1: NO
END LOW 1

NO NO

این پارامتر امکان برداشته ریزی مرکز در ۳ مورد: (اول) تمام تموقلک، (دوم) پیهه اتوماونیک رافراهم می کند. مرکز در درلات اولیه تموقلک اوتوماتیک برگرفته ریزی می کند.

P3: YES
EN AUTO

YES NO

دریایی فلاشر می باشد. در صورت YES بودن جرایع گذشت استفاده می شود.

P4: YES
EN FLASH

NO Y/N

افوست کلوژ بعد از شدن مانع از جشم دریای بازمان ۱۰ ثانیه بسته می شوند. (اگر زمان اتوماونیک بیش از ۱۰ ثانیه تعريف شده باشد ۱۰ ثانیه اول در اولویت است.)

P7: YES
FAST CL

0 1-30

برای دور سوم که به موتور اول (C1) ترمز اضافه می شود. (در صورت که درب بیش از ۱۳۰ درجه باز شود)

P8: 1
3 ROL L1

0 1-30

برای دور سوم که به موتور اول (C2) ترمز اضافه می شود. (در صورت که درب بیش از ۱۳۰ درجه باز شود)

P9: 1
3 ROL L2

NO Y/N

در صورت YES بودن این گزینه در ه تمام بارا باسته شدن درت، ایست تدریز قطع می باشد. (این گزینه برای دریایی سسکین و یک لکه استفاده می شود).

P10
YES - NO

NO 0-99

درخواجی رله تایمر است. اگر ۰ بلند برای درب شفرو و پیشتر از ۰ برای یک پردر استفاده می شود.

T1: 0
R1: TIMER

YES YES - NO

همه تغیرات در حافظه برد ذخیره انجام می شود. برای SAVE کردن و قصی LCD

CODE SYS
SAVE

نمایش داده شد با کمک C مرتکز YES SAVE کرد طبق صدای YES-NO کیفیت رله شنیده می شود.

برای برنامه روزی پالرمن کردن (LEARN) ریموت ها استفاده می شود.

RADIO

دو آنکه

پیلاه رو باز نفر رو

جست کد دلان به ریموت برای بازشدن هر دو آنکه درب. دکمه A ریموت

جست کد دلان به ریموت برای بازشدن یک آنکه درب (نفر رو). دکمه B ریموت

LEARN 1L

Y/N

فقط برای پاک کردن کلیه حافظه ریموت ها = ازا = ۱۰۰% کا ۵۰% می شود.

تایید شدن پاک کردن کلیه حافظه ریموت ها

پلاگشت بد تنظیمات کارخانه ای . کلیه تنظیمات (پیز ریموت)

No

اگر این گزینه و بالا شد در هر صورت که در باب در مدارات باز شده سیستم بعد از شما لاشن تایم
اونکور TP و حقیقی تایم غیر عقال باشد بصورت اندوماتیک بعد از تایم در باب سیستم من شود.

No

جست فعال و غیر فعال کردن کد اینتی دستگاه (در صورت YES بودن کد کارخانه 00000 می بششد)

Y/N

جیبت زمانبندی قفل بر قی

0.3

قبل از بسته شدن درب ۰ تا ۰۵ ثانیه آخر هشدار می دهد.

BZ: NO BUZZER

5


در صورت که کد اینتی دستگاه قفل باشد پاد کمکه B و ۰۰۰۰۰ واحد مفرو شود. درای تغیر دادن کد اینتی دستگاه به منوی Sys را برزید کمکه C. در صورت تغیر دادن کد جدد را تکرار نمایید. در صورت تغیر دادن کد جدد را تغییر دستگاه که جدد را فعال می کند. در

صورت اشتباه واحد کردن کم جدد گزینه ERROR CODE نمایان می شود.
توجه: چونه که پس از پایان تنظیمات مدار مجدد مدار می باشد جهد سیستم کار کرد را غیر قابل و در پایان تنظیمات دوربین کد اینتی دستگاه را افال نمایید.

نحوه عملکرد چهار دکمه

دکمه (A) وارد شدن به منو، خارج شدن از منو، برگشت به عقب و سیو کردن و خارج شدن از منو با ۱ ثانیه نگهداشت. دکمه (B) زیر منوها و منوی رادیو. دکمه (C) زیاد کردن برنامه زیر منوها و سیو کردن برنامه. دکمه (D) کم کردن برنامه زیر منوها.

نحوه اتوست کردن دستگاه (برنامه ریزی)



باز شدن درب



درب اول باز می شود → دکمه C یک ثانیه نگهدازید → دکمه C یک ثانیه نگهدازید →
ایستادن درب اول → دکمه C یک ثانیه → ترمز لنگه اول → دکمه C یک ثانیه →
ترمز لنگه دوم → دکمه C یک ثانیه → درب دوم باز می شود → دکمه C یک ثانیه →
ایستادن درب دوم → دکمه C یک ثانیه →

نحوه اتوست کردن دستگاه (برنامه ریزی)

بسته شدن درب

ترمز لنگه دوم → دکمه C یک ثانیه → درب دوم بسته می شود → ۱ ثانیه نگهدازید →
درب اول بسته می شود → دکمه C یک ثانیه → ایستادن درب دوم → دکمه C یک ثانیه →
ایستادن درب اول → دکمه C یک ثانیه → ترمز لنگه اول → دکمه C یک ثانیه →

توجه !!!

در صورتی که در برنامه AUTO SET رفته اید و به هر دلیلی می خواهید خارج شوید دکمه D را دوباره فشار دهید.



جدول رفع عیب برخی از مشکلات احتمالی

موتور ۱ کار نمی کند	فیوز موتور ۱ چک شود. (فیوز ۳ آمپری می باشد)
موتور ۲ کار نمی کند	فیوز موتور ۲ چک شود.
برد اصلی روشن نمی شود	۱) برق ۲۲۰ ولت شهری را کنترل کنید. ۲) اولین فیوز سمت راست برد اصلی ۵۰ میلی آمپر چک شود.
بر روی نمایشگر پیغام نمایش داده می شود	مدار چشمی قطع می باشد. (در مود باز)
بر روی نمایشگر پیغام نمایش داده می شود	مدار چشمی قطع می باشد. (در مود بسته)
LED خاموش است	۱) فیوز چک شود. ۲) ترانس ۱۲ ولت چک شود.
در صورتی که نمایش داده شد	برق اصلی قطع و بعد از ۲ ثانیه وصل شود.

توجه : یک آریز در مدار تعییه شده است. برای هشدار ها

- ۱) اگر چشمی خراب باشد آریز به صدا در می آید.
- ۲) اگر درب کاملا باز شده باشد و نفر از جلوی چشمی عبور کند چند آریز هشدار می دهد.